

Karbantartási jegyzőkönyv - 2017.03.01.

Kép	Hiba	Felhasznált anyag	Megoldás	Kép
	Elszakadt / Hiányzó gyorskötözők	18 db bézs gyorskötöző	Gyorskötözők pótlása	
	Eltört / hiányzó ponyvarögzitő és rugó a trampullinnál	7 db ponyvarögzitő, 1 db rugó	Új ponyvarögzitők és rugó beszerelése	
	Eltört/hiányzó gyorskötöző 3D elem	1 db fekete gyorskötöző	Új gyorskötözők felszerelése	
	Sérült csőborítás az acélcső végén		Csőborítás javítása	
	Laza csavarok az ágyúkon		Csavarok meghúzása az összes ágyún	
	Laza hálók	Kötöző	Hálókat megfeszítettük	
	Laza mászhatatlan hálók	Kötöző	Hálókat megfeszítettük	
Játszóstruktúra minden részének átnézése, ellenőrzése				